

# ERRATA

## LA CHARPENTE DE LA CATHÉDRALE DE BOURGES

### PAGE 32

Fig. I-25 : Après restauration, les planches sont déposées et substituées par des fourrures qui viennent en appui sur les chevrons, déjà fortement fléchis, doublant leur épaisseur. Remplacement systématique d'un chevron d'un ~~un~~ **sur** cinq avec des bois neufs. Pose de feuillards métalliques.

### PAGE 65

Fig. II-23 : manquante (cf. page suivante)

### PAGE 72

Le chantier expérimental de Guédelon (~~Nièvre~~) (**Yonne**).

### PAGES 78-81

Déplacer la légende de Fig. II-32 (page 78) à la Fig. II-34 (page 81).  
Déplacer la légende de Fig. II-34 (page 81) à la Fig. II-33 (page 78).  
Déplacer la légende de Fig. II-33 (page 78) à la Fig. II-32 (page 78).

### PAGES 158-159

Intervertir la légende de Fig. IV-15 avec celle de Fig. IV-16.









Fig. II-23 > Distribution de l'ensemble des bois pour chaque campagne d'abattage (Dendrotech 2015).